

Калибровки для зерновых

Продукт	Параметр	Кол-во образцов	Диапазон (%)	R	Пробоподготовка
Ячмень	Влажность	1500+	6.8-30.3	0.96	Нет
	Белок	1500+	6.4-15.8	0.88	Нет
	Крахмал	100+	43.1-60.2	0.81	Нет
	Клетчатка	200+	2.7-9.3	0.80	Нет
Бобы	Влажность	<100	12.1-18.1	0.97	Нет
	Белок	<100	21.2-25.5	0.82	Нет
Кукуруза	Влажность	2800+	7.4-37.6	0.99	Нет
	Белок	1700+	4.9-15.2	0.97	Нет
	Жир	1700+	2.2-13.5	0.96	Нет
	Крахмал	800+	48.2-67.9	0.80	Нет
Овес	Влажность	500+	7.7-25.8	0.97	Нет
	Белок	300+	8.4-16.5	0.94	Нет
	Зольность	200+	1.2-10.6	0.79	Нет
	NDF	<100	21.4-36.2	0.79	Нет
	Клетчатка	100+	7.9-21.0	0.78	Нет
	Жир	100+	2.0-6.3	0.80	Нет
Рис. белый шлифованный	Влажность	200+	11.9-16.6	0.93	Нет
	Белок	800+	6.5-13.8	0.98	Нет
	Крахмал	<100	83.6-94.2	0.93	Нет
Горох	Влажность	<100	10.5-16.8	0.98	Нет
	Белок	<100	18.2-23.0	0.91	Нет
Рожь	Влажность	300+	9.4-23.9	0.98	Нет
	Белок	200+	6.8-14.7	0.97	Нет
	Крахмал	100+	51.5-73.5	0.96	Нет
	Зольность	100+	1.4-2.6	0.88	Нет
	Клетчатка	<100	2.2-3.7	0.90	Нет
Сорго	Влажность	200+	10.1 - 16.1	0.96	Нет
	Белок	200+	8.0 - 15.2	0.95	Нет
	Крахмал	100+	58.6 - 79.9	0.94	Нет
Тритикале	Влажность	300+	9.4-23.9	0.98	Нет
	Белок	200+	6.8-14.7	0.97	Нет
	Крахмал	100+	51.5-73.5	0.96	Нет
	Зольность	100+	1.4-2.6	0.88	Нет
	Клетчатка	<100	2.2-3.7	0.90	Нет
Пшеница	Влажность	4000+	7.3 - 22.1	0.97	Нет
	Белок	4200+	8.2 - 22.8	0.98	Нет
	Крахмал	1200+	61.5 - 83.0	0.97	Нет
	NDF	<100	7.2 - 17.3	0.76	Нет
	Зольность	1100+	0.9-2.1	0.76	Нет